



Imprimer et exporter en PDF


Sortir les présentations d'un plan, par lot, avec progression et annulation propre

Version du logiciel : 4.3.724 ou plus récente

Document : 1^{re} édition — 2 août 2026

electrocad.ch · info@electrocad.ch

1. Présentation



La fenêtre d'impression / export PDF des présentations.


IMPRIMERPRESENTATION imprime ou exporte les présentations du dessin. On choisit les présentations, le traceur ou le PDF, le format — et la sortie se fait par lot, avec une fenêtre de progression.



Imprimer

IMPRIMERPRESENTATION

Imprimer ou exporter les présentations en PDF.



Le panneau PDF.

2. Démarrage rapide en 4 étapes

- 1 **Lancez** **IMPRIMERPRESENTATION**.
- 2 **Cochez les présentations** dans la galerie de vignettes — chacune affiche son traceur et son format. *Tout sélectionner / Aucun*, et le compteur rappelle combien sont retenues sur le total.
- 3 **Réglez la destination et la sortie** — dossier, un PDF par présentation ou un seul fusionné.
- 4 **Exportez** — *Voir aperçu* permet de contrôler avant.

3. La destination et la sortie

Réglage	Rôle
Dossier de destination	Où sont écrits les fichiers. Une case crée au besoin un sous-dossier <i>PDF</i> .
Fusionner en un seul PDF	Un fichier unique au lieu d'un par présentation — avec son nom. C'est ce qu'on transmet à un client.
Ajouter la date	Horodate le nom du fichier.
Préfixer par n° d'ordre	Numérote les fichiers dans l'ordre des présentations, pour qu'ils se classent correctement dans l'explorateur.

4. Le traceur

Deux comportements : **utiliser la configuration de chaque présentation** — chacune garde son traceur et son format — ou **forcer** un traceur unique pour toutes. Le bandeau du bas rappelle explicitement lequel des deux est actif.

Forcer un traceur écrase les formats

Des présentations en A3 et d'autres en format libre ne sortiraient pas correctement si l'on impose un seul traceur. Les vignettes affichent le traceur et le format de chacune — vérifiez-les avant de forcer.

5. Gérer les présentations depuis la fenêtre

Un clic droit sur une vignette donne *Renommer*, *Dupliquer*, *Copier le nom* et *Supprimer* : les corrections de dernière minute se font sans quitter l'export.

Laissez la fenêtre travailler

L'annulation est prise en compte entre deux pages. Fermer AutoCAD pendant un tracé en cours n'apporte rien de bon.

6. Bonnes pratiques

- Vérifiez les épaisseurs de ligne avant la série.
- Sortez une page de contrôle avant de lancer trente feuilles.
- Un PDF unique se transmet mieux que trente fichiers séparés.

7. Référence des commandes

Commande	Rôle
 IMPRIMERPRESENTATION	Imprimer ou exporter les présentations.
 ECPRESGEN	Générer les présentations.
 ECLW	Réglages d'épaisseur à l'impression.
 PDFM	Importer un PDF.